

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ GDYNIA

81-333 Gdynia, ul. Hugo Kołłątaja 49, tel./fax 697 032 807 lub (58) 623 18 21

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: gdynia@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

ISO
9001:2000



STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OPINIA Nr: 426-GDP-25-1

z dnia: 2025/10/24

Rzeczoznawca : inż. Tadeusz KĘDZIERSKI

Zleceniodawca: STRAŻ MIEJSKA GDAŃSK

Adres: ul. Elbląska 54/60, 80-724 GDAŃSK

Zlec. pismo, znak: B /N

z dnia: 2025/10/23

Właściciel: Gmina Miasta Gdańska

Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 GDAŃSK

Opiniowanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

PODSTAWA OPINII

Przeprowadzone oględziny i dokumentacja fotograficzna wykonana metodą cyfrową.

Przedstawiono do wglądu dowód rejestracyjny o cechach DR/BAP 5212333 wydany przez PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA.

- karta pojazdu o cechach KP/AAA 8442751.

Nie przeprowadzono jazdy testowej, niesprawna przekładnia kierownicza.

Oględziny przeprowadzono na parkingu w m. Gdańsk przy ul. Elbląskiej 54/60 w obecności Przedstawiciela Zleceniodawcy pana Krzysztofa Lipińskiego..

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] X-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2019

Model: Caddy 1.4 TSI MR`15 E6 2.2t

Wersja: Trendline

Nr rejestracyjny: GD 005UV

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy do 3.5t*

VIN: WV2ZZZ2KZLX005322

Nr INFO-EKSPERT

040-09543

Data pierwszej rejestracji

2019/11/27

Data ważności badania technicznego

2025/12/06

Wskazanie drogomierza

127995 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/11/27-25/10/24)

71 mies.

Opis rodzaju pojazdu

5 drzwiowy, 5 osobowy +pojemnik na blok

Charakter wykorzystania

Przewóz osób, bagażu i blokad

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Srebrny + oklejenia+logo 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita / Ładowność

2280 kg* / 706 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi

2682 mm

Numer silnika

NIE USTALANO

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1395 ccm / 96kW (131KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy

Norma spalania

E6

Długość / Szerokość / Wysokość

4408 mm / 1793 mm / 1823 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2019.10-2020.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne lewe przesuwne	15	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	16	System Front Assist
3	*Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszkłone	17	System kontroli ciśnienia w oponach
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	18	System Start/Stop
5	Hamulec antykolizyjny	19	System wspomagania ruszania pod górę
6	Immobilizer	20	Szyby atermiczne
7	*Klimatyzacja	21	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Kolumna kierownicy regulowana	22	Światła do jazdy dziennej
9	Kurtyny powietrzne boczne	23	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
10	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	24	Wykładzina podłogowa dywanowa
11	Poduszka powietrzna kierowcy	25	Wyłożenie ścian bocznych komfortowe
12	Poduszka powietrzna pasażera	26	Wyświetlacz wielofunkcyjny MFA
13	Poduszki powietrzne boczne	27	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Audio System "Composition Audio"
Głośniki 2 szt.
Złącze "AUX"
Złącze kart SD
Radioodtwarzacz CD/MP3
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - tył	518
2	Lakier metalizowany	1 078

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	STOMIL OLSZTYN 205/60 R16 96V XL GAMMA B2 TL		50
Przednie prawe:	STOMIL OLSZTYN 205/60 R16 96V XL GAMMA B2 TL		50
Tylne lewe:	*TAURUS 205/60 R16 96V XL LINE TL		50
Tylne prawe:	*TAURUS 205/60 R16 96V XL LINE TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oględzin przedstawiono pojazd bez możliwości uruchomienia silnika z własnego Źródła energii.

Podczas oględzin stwierdzono:

I. SILNIK: - uruchomienie silnika przy pomocy obcego Źródła zasilania POWER BANK.

Po uruchomieniu zimnego silnika słyszalne stuki w komorze silnikowej w okolicy sprzęgła.

Nie stwierdzono wycieków paliwa i płynów eksploatacyjnych.

Komora silnikowa znacznie zanieczyszczona.

II. PODWOZIE: - kompletne, podczas obracania kołem kierownicy wyczuwalne są nadmierne luzy w przekładni kierowniczej, stopień zużycia pozostałych elementów podwozia stosowny do okresu użytkowania i przebiegu.

III. NADWOZIE I WYPOSAŻENIE: - nadwozie typu kombi pięciodrzwiowe, pięćosobowe. Komora bagażnika przystosowana jest do przewozu blokad kół - otwarta skrzynia wykonana z blachy Alu. Powłoka lakierowa koloru srebrnego z efektem metalicznym, stan powłoki lakierowej ogólnie dobry. Widoczne są zarysowania i punktowe ubytki lakieru typu eksploatacyjnego.

Wykładziny podłogowe i poszycia foteli przednich podniszczone.

Pojazd oklejony jest kolorową kratownicą i logo firmowym na bokach, natomiast na dachu zamontowany jest sygnalizator świetlny.

UWAGI: 1. Przed sprzedażą konieczne jest usunięcie opisanych powyżej naklejonych oznakowań i demontaż sygnalizacji świetlnej na koszt kupującego.

2. Ze względu na niesprawności opisane powyżej pojazd musi transportowany na lawecie.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (77 mies.) 46 125 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 596 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 1 707 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2019/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 1 518 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 115 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 12 795 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -3,07%.

KOREKTY RÓŻNE - 7 186 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-4 791

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.

Regionalna sytuacja rynkowa	-5,0	-2 395
-----------------------------	------	--------

Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.

KOMENTARZ

Pojazd użytkowany przez wielu kierowców na krótkich odległościach w warunkach miejskich. Podczas działania operacyjnego silnik pracował również na postoju.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

40700 PLN

(słownie: czterdzieści tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 7610,57 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

26400 PLN

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 4936,59 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Opinię (Ocenę) wykonał:

Rzeczoznawca Certyfikowany - Certyfikat nr 176/02/05/08/11/14/17 w zakresie kompetencji:


- technika samochodowa "CA",
- wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn roboczych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych "CC",
- Biegły skarbowy Izby Administracji Skarbowej.


Wydając niniejszą Opinię (Ocenę) Techniczną, Dyrektor Spółki zastrzega wraz z Rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu Opinii (Oceny).

Od niniejszej Opinii (Oceny) przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału. W przypadku konieczności wykonania Opinii (Oceny) komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wykonujący Opinię (Ocenę).

DYREKTOR

RZECZOZNAWCA

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM” pieczęć

ODDZIAŁ GDYNIA
z up. Magdalena Kortus



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Kołłątaja 49, 81-333 Gdynia
tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 44

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: 426-GDP-25-1

z dnia: 2025/10/24

Rzeczoznawca : inż. Tadeusz KĘDZIERSKI

Zleceniodawca: STRAŻ MIEJSKA GDAŃSK

Adres: ul. Elbląska 54/60, 80-724 GDAŃSK

Zlec. pismo, znak: B /N

z dnia: 2025/10/23

Właściciel: Gmina Miasta Gdańska

Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 GDAŃSK

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] X-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2019

Model: Caddy 1.4 TSI MR`15 E6 2.2t

Wersja: Trendline

Nr rejestracyjny: GD 005UV

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy do 3.5t*

Nr IE: 040-09543

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 71 mies.)

40 700 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,43

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie		
1	Błotnik przedni	L
2	Ściana boczna tylna	P
2 Wyposażenie		
3	Zderzak przedni kpl.	
4	Krata wlotu powietrza kpl.	
3 Silnik z osprzętem		
5	Sprzęgło kpl.	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
6	Przekładnia kierownicza	
7	Kolumna kierownicy z wałem i przegubami	
7 Reszta		
8	Akumulator	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	24	5	9 280
2	Wyposażenie	40	2	15 954
3	Silnik z osprzętem	16	2	6 382
4	Układ napędowy	6	0	2 442
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	17	2 365
6	Zawieszenie tylne	4	0	1 628
7	Reszta	3	4	1 172

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu 39 223 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	40 700 PLN
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń	21 151 PLN
Współczynnik amortyzacji wycenianego pojazdu	0,43

Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,71
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	1,37
Zredukowany koszt naprawy	14 345 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	26 355 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	40 700 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0363
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,87
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,97
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,58
Wynik metody stopnia uszkodzenia	19 198 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy.	26 355 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	40 700 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	26 400 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	14 300 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,52

Opinię (Ocenę) wykonał:

Rzecznik Certyfikowany - Certyfikat nr 176/02/05/08/11/14/17 w zakresie kompetencji:

- technika samochodowa "CA",
- wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn roboczych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych "CC",
- Biegły skarbowy Izby Administracji Skarbowej.


Wydając niniejszą Opinię (Ocenę) Techniczną, Dyrektor Spółki zastrzega wraz z Rzeczniką, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu Opinii (Oceny).

Od niniejszej Opinii (Oceny) przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału. W przypadku konieczności wykonania Opinii (Oceny) komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wykonujący Opinię (Ocenę).

DYREKTOR

pieczęć

RZECZOWNAWCA



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 426-GDP-25-1

z dnia: 2025/10/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] X-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2019

Model: Caddy 1.4 TSI MR`15 E6 2.2t


Wersja: Trendline

Nr rejestracyjny: GD 005UV


Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy do 3.5t*




IMG_0616




IMG_0619




IMG_0621



IMG_0622





IMG_0623



IMG_0624



IMG_0625



IMG_0626



IMG_0627



IMG_0628





IMG_0629



IMG_0630



IMG_0631




IMG_0632



IMG_0633




IMG_0634






IMG_0635



IMG_0636



IMG_0637



IMG_0638