NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 1103/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 782 (40013N!) UJESCISKO 2 (GGD_GDANSK_UJESCISKO)

Adres: GDAŃSK DZ.367/1,Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-04-30

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK DZ.367/1.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 782 (40013N!) UJESCISKO 2 (GGD_GDANSK_UJESCISKO) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Pacyński Wilkan
   Helwak Jakub

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	40	0-8**	30	46348
2	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	40	0-8**/0-8**/0-8**	30	15997
3	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	40	0-8**/0-8**	30	8971
4	3600	AQQQ NSN	1	170	0-8**	30	46348
5	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	170	0-8**/0-8**/0-8**	30	16755
6	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	170	0-8**/0-8**	30	8971
7	3600	AQQQ NSN	1	290	0-5**	30	46348
8	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	290	0-5**/0-5**/0-5**	30	16332
9	800/2600	ATR4518R6 Huawei	1	290	0-8**/0-8**	30	8971

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380 R2 70/80GHz 500MHz Huawei	80	8913	VHLP2-80 Andrew	0.6	227	35.5
2.	RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz oU Huawei	80	178	A80D03 Huawei	0.3	321	37

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-04-30	11:10-14:10	20.0	23.0	56.0	47.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-08	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2090	SW-15	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230221

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/333/22 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-08	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2090	SW-16	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030450

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/333/22 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-21	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru [4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego [2]
			Sonda SW-15	Sonda SW-16	SUMA			
1	DPP na balkonie mieszkania 12 przy ul. Królowej Bony 13	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°19'41.9" 18°36'14.4"
2	DPP na balkonie mieszkania 10 na 2 piętrze przy ul. Królowej Bony 3	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°19'42.6" 18°36'11.9"
3	DPP na balkonie mieszkania 11 na 2 piętrze przy ul. Królowej Bony 3	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	54°19'42.2" 18°36'11.5"
4	DPP na balkonie mieszkania 15 na piętrze 3 przy ul. Królowej Bony 5	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'41.9" 18°36'9.7"
5	DPP na balkonie mieszkania 14 na piętrze 3 przy ul. Królowej Bony 5	2.0	**2.0**	**2.0**	**2.0**	2.6	0.09	54°19'41.9" 18°36'10.4"
6	DPP na balkonie mieszkania 16 na piętrze 3 przy ul. Królowej Bony 5	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'41.9" 18°36'9.7"
7	DPP na balkonie mieszkania 14 na 3 piętrze przy ul. Królowej Bony 7	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°19'40.4" 18°36'9.4"
8	DPP na balkonie mieszkania nr 18 na 3 piętrze przy ul. Królowej Bony 9	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°19'40.8" 18°36'11.5"
9	DPP na balkonie mieszkania nr 10 na 2 piętrze przy ul. Królowej Bony 9	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	54°19'41.2" 18°36'11.2"
10	DPP na balkonie mieszkania 18 na 3 piętrze orzy ul. Królowej Bony 11	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	54°19'41.5" 18°36'13.0"
11	DPP na balkonie mieszkania 17 na 3 piętrze orzy ul. Królowej Bony 11	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'41.2" 18°36'12.2"
12	DPP na balkonie mieszkania 10 na 2 piętrze orzy ul. Królowej Bony 11	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'41.2" 18°36'13.3"
13	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania nr 14 na 2 piętrze przy ul. Anny Jagiellonki 14	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°19'43.3" 18°36'7.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	DPP na balkonie mieszkania nr 15 na 2 piętrze przy ul. Anny Jagiellonki 12	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'42.2" 18°36'7.6"
15	DPP na balkonie mieszkania nr 12 na 2 piętrze przy ul. Anny Jagiellonki 12	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'42.2" 18°36'8.3"
16	DPP na balkonie mieszkania nr 12 na 2 piętrze przy ulicy Anny Jagiellonki 24	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	54°19'44.4" 18°36'16.6"
17	DPP na balkonie mieszkania nr 11 na 2 piętrze przy ulicy Anny Jagiellonki 24	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	54°19'44.4" 18°36'16.9"
18	DPP na balkonie mieszkania nr 12 na piętrze 2 przy ul. Dąbrówki 123	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	54°19'39.0" 18°36'13.0"
19	DPP na balkonie mieszkania nr 16 na piętrze 2 przy ul. Dąbrówki 121	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'38.6" 18°36'14.4"
20	DPP na balkonie mieszkania nr 15 na piętrze 2 przy ul. Dąbrówki 121	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	54°19'39.0" 18°36'14.4"
21	DPP na balkonie mieszkania nr 8 na piętrze 2 przy ul. Dąbrówki 121	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°19'39.0" 18°36'14.8"
22	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	54°19'42.6" 18°36'14.0"
23	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	**2.0**	**2.0**	**2.0**	2.6	0.09	54°19'43.7" 18°36'15.5"
24	GKP w odległości 116m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'44.8" 18°36'17.3"
25	GKP w odległości 173m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'46.2" 18°36'19.1"
26	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°19'41.5" 18°36'13.3"
27	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'40.4" 18°36'13.7"
28	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'38.3" 18°36'14.0"
29	GKP w odległości 161m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'36.8" 18°36'14.8"
30	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'42.2" 18°36'12.2"
31	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	54°19'42.6" 18°36'10.4"
32	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°19'43.0" 18°36'7.6"
-	GKP w odległości 210m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'44.4" 18°36'1.8"
34	PKP na az. 5° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'43.7" 18°36'13.3"
35	PKP na az. 20° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	54°19'43.7" 18°36'14.0"
36	PKP na az. 32° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	54°19'43.7" 18°36'14.8"
37	PKP na az. 48° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	54°19'43.3" 18°36'15.5"
38	PKP na az. 61° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'43.0" 18°36'15.8"
39	PKP na az. 75° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'42.6" 18°36'16.2"
40	PKP na az. 135° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'40.8" 18°36'15.1"
41	PKP na az. 150° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°19'40.4" 18°36'14.4"
42	PKP na az. 161° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°19'40.4" 18°36'14.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

43	PKP na az. 177° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	54°19'40.1" 18°36'13.0"
44	PKP na az. 189° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°19'40.1" 18°36'12.6"
45	PKP na az. 205° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°19'40.4" 18°36'11.9"
46	PKP na az. 255° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'41.5" 18°36'9.7"
47	PKP na az. 269° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'41.9" 18°36'9.0"
48	PKP na az. 280° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	54°19'42.2" 18°36'10.1"
49	PKP na az. 297° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'42.6" 18°36'10.1"
50	PKP na az. 310° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'43.0" 18°36'10.8"
51	PKP na az. 324° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°19'43.3" 18°36'11.2"
52	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 321°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°19'43.3" 18°36'11.2"
53	GKP w odległości 37m od anteny radioliniowej az. 227°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°19'40.4" 18°36'10.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda SW-15	Sonda SW-16	SUMA			
1	DPP na balkonie mieszkania 12 przy ul. Królowej Bony 13	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°19'41.9" 18°36'14.4"
2	DPP na balkonie mieszkania 10 na 2 piętrze przy ul. Królowej Bony 3	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°19'42.6" 18°36'11.9"
3	DPP na balkonie mieszkania 11 na 2 piętrze przy ul. Królowej Bony 3	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	54°19'42.2" 18°36'11.5"
4	DPP na balkonie mieszkania 15 na piętrze 3 przy ul. Królowej Bony 5	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'41.9" 18°36'9.7"
5	DPP na balkonie mieszkania 14 na piętrze 3 przy ul. Królowej Bony 5	2.0	**0.005**	**0.005**	0.005	0.007	0.09	54°19'41.9" 18°36'10.4"
6	DPP na balkonie mieszkania 16 na piętrze 3 przy ul. Królowej Bony 5	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'41.9" 18°36'9.7"
7	DPP na balkonie mieszkania 14 na 3 piętrze przy ul. Królowej Bony 7	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°19'40.4" 18°36'9.4"
8	DPP na balkonie mieszkania nr 18 na 3 piętrze przy ul. Królowej Bony 9	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°19'40.8" 18°36'11.5"
9	DPP na balkonie mieszkania nr 10 na 2 piętrze przy ul. Królowej Bony 9	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°19'41.2" 18°36'11.2"
10	DPP na balkonie mieszkania 18 na 3 piętrze orzy ul. Królowej Bony 11	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°19'41.5" 18°36'13.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11	DPP na balkonie mieszkania 17 na 3 piętrze orzy ul. Królowej Bony 11	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'41.2" 18°36'12.2"
12	DPP na balkonie mieszkania 10 na 2 piętrze orzy ul. Królowej Bony 11	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'41.2" 18°36'13.3"
13	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania nr 14 na 2 piętrze przy ul. Anny Jagiellonki 14	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°19'43.3" 18°36'7.9"
14	DPP na balkonie mieszkania nr 15 na 2 piętrze przy ul. Anny Jagiellonki 12	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'42.2" 18°36'7.6"
15	DPP na balkonie mieszkania nr 12 na 2 piętrze przy ul. Anny Jagiellonki 12	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'42.2" 18°36'8.3"
16	DPP na balkonie mieszkania nr 12 na 2 piętrze przy ulicy Anny Jagiellonki 24	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	54°19'44.4" 18°36'16.6"
17	DPP na balkonie mieszkania nr 11 na 2 piętrze przy ulicy Anny Jagiellonki 24	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°19'44.4" 18°36'16.9"
18	DPP na balkonie mieszkania nr 12 na piętrze 2 przy ul. Dąbrówki 123	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°19'39.0" 18°36'13.0"
19	DPP na balkonie mieszkania nr 16 na piętrze 2 przy ul. Dąbrówki 121	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'38.6" 18°36'14.4"
20	DPP na balkonie mieszkania nr 15 na piętrze 2 przy ul. Dąbrówki 121	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°19'39.0" 18°36'14.4"
21	DPP na balkonie mieszkania nr 8 na piętrze 2 przy ul. Dąbrówki 121	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°19'39.0" 18°36'14.8"
22	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°19'42.6" 18°36'14.0"
23	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	**0.005**	**0.005**	0.005	0.007	0.09	54°19'43.7" 18°36'15.5"
24	GKP w odległości 116m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'44.8" 18°36'17.3"
25	GKP w odległości 173m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'46.2" 18°36'19.1"
26	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°19'41.5" 18°36'13.3"
27	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'40.4" 18°36'13.7"
28	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'38.3" 18°36'14.0"
29	GKP w odległości 161m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'36.8" 18°36'14.8"
30	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'42.2" 18°36'12.2"
31	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	54°19'42.6" 18°36'10.4"
32	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°19'43.0" 18°36'7.6"
-	GKP w odległości 210m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'44.4" 18°36'1.8"
34	PKP na az. 5° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'43.7" 18°36'13.3"
35	PKP na az. 20° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°19'43.7" 18°36'14.0"
36	PKP na az. 32° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	54°19'43.7" 18°36'14.8"
37	PKP na az. 48° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°19'43.3" 18°36'15.5"
38	PKP na az. 61° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'43.0" 18°36'15.8"
39	PKP na az. 75° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'42.6" 18°36'16.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

40	PKP na az. 135° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'40.8" 18°36'15.1"
41	PKP na az. 150° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°19'40.4" 18°36'14.4"
42	PKP na az. 161° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°19'40.4" 18°36'14.0"
43	PKP na az. 177° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°19'40.1" 18°36'13.0"
44	PKP na az. 189° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°19'40.1" 18°36'12.6"
45	PKP na az. 205° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°19'40.4" 18°36'11.9"
46	PKP na az. 255° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'41.5" 18°36'9.7"
47	PKP na az. 269° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'41.9" 18°36'9.0"
48	PKP na az. 280° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°19'42.2" 18°36'10.1"
49	PKP na az. 297° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'42.6" 18°36'10.1"
50	PKP na az. 310° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'43.0" 18°36'10.8"
51	PKP na az. 324° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°19'43.3" 18°36'11.2"
52	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 321°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°19'43.3" 18°36'11.2"
53	GKP w odległości 37m od anteny radioliniowej az. 227°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°19'40.4" 18°36'10.4"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 18 16 15 14 12 pod adresem Królowej Bony 15, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 17 pod adresem Królowej Bony 15, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
C	W mieszkaniach nr 16 17 11 pod adresem Królowej Bony 13, z powodu braku mieszkańców
D	W mieszkaniach nr 17 16 15 14 12 pod adresem Królowej Bony 1, z powodu braku mieszkańców
E	W mieszkaniach nr 16 15 pod adresem Królowej Bony 3, z powodu braku mieszkańców
F	W mieszkaniach nr 17 pod adresem Królowej Bony 5, z powodu braku mieszkańców
G	W mieszkaniach nr 17 pod adresem Królowej Bony 7, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
H	W mieszkaniach nr 16 15 12 pod adresem Królowej Bony 7, z powodu braku mieszkańców
I	W mieszkaniach nr 15 17 pod adresem Królowej Bony 9, z powodu braku mieszkańców
J	W mieszkaniach nr 15 pod adresem Królowej Bony 11, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

K	W mieszkaniach nr 18 pod adresem Anny Jagiellonki 14, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
L	W mieszkaniach nr 15 17 19 20 pod adresem Anny Jagiellonki 14, z powodu braku mieszkańców
M	W mieszkaniach nr 16 17 18 pod adresem Anny Jagiellonki 12, z powodu braku mieszkańców
N	W mieszkaniach nr 17 pod adresem Anny Jagiellonki 24, z powodu braku mieszkańców
O	W mieszkaniach nr 16 pod adresem Anny Jagiellonki 24, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
P	W mieszkaniach nr 18 16 15 14 pod adresem Dąbrówki 123, z powodu braku mieszkańców
Q	W mieszkaniach nr 21 pod adresem Dąbrówki 121, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda SW-15: 29.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-16: 32.8% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 782 (40013N!) UJESCISKO 2 (GGD_GDANSK_UJESCISKO), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2024-05-08
09:08

Sprawozdanie autoryzował:

Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2024-
05-09 09:07

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A.** 782 (40013N!) UJESCISKO 2 (GGD_GDANSK_UJESCISKO) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GGD_GDANSK_UJESCISKO (40013N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: X Brak dostępu X Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A.** 782 (40013N!) UJESCISKO 2 (GGD_GDANSK_UJESCISKO) Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej