

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU

dotyczącego wózka jezdnego:

WÓZEK REWIZYJNY DLA MOSTU PRZEZ MARTWĄ WISŁĘ W GDAŃSKU

Służący do przeglądu i konserwacji stalowej części mostu

zainstalowanego pod pomostem mostu Jana Pawła II w Gdańsku

Zamawiający: VSL Polska sp. z o.o. ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa

Wykonawca: SR Serwis Szymon Rutkowski, ul.Ks.F.Bolla 7; 80-180 Kowale

Zakres wykonanych czynności	1. Sprawdzenie stanu konstrukcji wózka 2. Sprawdzenie stanu mechanizmów napędowych 3. Smarowanie mechanizmów napędowych 4. Uzupelnienie smaru w przekładniach zamkniętych 5. Odtworzenie zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych przy wejściu na wózek rewizyjny od strony zachodniej oraz od strony wschodniej 6. Odtworzenie siatki zabezpieczającej przy wejściu na wózek rewizyjny od strony zachodniej 7. Oczyszczenie drobnych ognisk korozji oraz uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego.
Ocena sprawności wózka jezdnego	Wózek w stanie ogólnym dobrym, możliwe dopuszczenie do dalszego użytkowania po wykonaniu niezbędnych napraw. 1. Należy wykonać naprawę kleszczy blokujących 2. Należy odnowić wyciąg z instrukcji obsługi umieszczony na wózku 3. Należy dodać do Instrukcji Obsługi informację o konieczności tymczasowego demontażu niektórych elementów oświetlenia mostu uniemożliwiających swobodny przejazd wózkiem na długości ok. 60m od pylonu.

Inne Uwagi:

1. Należy wykonać dodatkowe przedłużenie odprowadzenia wody z sączków w taki sposób aby woda nie zalewała żadnych części wózka rewizyjnego.
2. Należy przewidzieć w planach napraw bieżących odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego.

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY:



Marcin Karolczyk
Konserwator Urządzeń Dźwigowych
Upr. nr K 06/00123/07
Upr. nr K 06/00142/10
Upr. nr K 06/00143/10

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO:

Jarosław Zabawa
PROJECT MANAGER

VSL Polska Sp. z o.o.
ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa
tel.: 22 849 22 09, fax: 22 849 02 23
KRS: 0000242695, NIP: 5213358047